

**PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE
PCS2019**

**CAVA DI ARGILLA
POIATICA – MONTE QUERCIA**

PROCEDURA DI V.I.A.

R2.4_7 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESTENSORI:

COMMITTENTE:



Geode scrll

Via Botteri 9/a- 43122– PARMA
tel 0521257057 - fax 0521/921910
e-mail: geologia@geodeonline.it
pec: geode@pec.it

Dott. Geol. Giancarlo Bonini



IREN ambiente Spa
Strada Borgoforte 22 –
Piacenza (PC)

**MONTE
QUERCE**

**Società consortile a
responsabilità limitata**

**Via Nubi di Magellano,
30 Reggio Emilia (RE)**



Figura 1. Ortofoto dell'area in esame [Google Earth 2017]



Fotografia 1. Aia alta di Poiatica e area A8 di PCA [foto Donati 25/11/2019]



Fotografia 2. Aia alta di Poiatica e area A7 di PCA con in corso le lavorazioni di sistemazione morfologica [foto Donati 25/11/2019]



Fotografia 3. Panoramica della cava vista da Nord est (Foto Bonini G. 19/04/2017)



Fotografia 4. Fasi di lavorazione a valle terre rinforzate e panoramica complessiva dei lavori nell'area del dissesto D1 [foto Bonini settembre 2019]



Fotografia 5. Area F1+F2 vista dall'area R3 [foto Bonini 08/10/2019]



Fotografia 6. Area F1 +F2 – Scarpata esistente in Marne di Monte Piano



Fotografia 7. Area del dissesto R4 [Foto Bonini 04/09/2019]



Fotografia 8. Nicchia del dissesto A4 di PCA (lato T. Dorgola del crinale) con evidente nicchia di frana [Foto Bonini 26/04/2017]



Fotografia 9. Area R4. Porzione di fronte stabile – vista da nord Foto Bonini 26/04/2017



Fotografia 10. Area R1 – fronte di cava vista da nord ovest (foto Bonini 21/10/2019)